



АКТ

испытаний вкладышей моторно-осевых подшипников ТЭД НБ-418К6 электровоза ВЛ80р в режиме сухого трения обработанных по методу «пассивации»

В условиях локомотивного депо ст. Богоуголь Красноярской железной дороги проведены испытания моторно-осевых подшипников (МОП) в режиме сухого трения с целью определения эффективности использования метода «пассивации», создающего металлокерамические покрытия на поверхностях трения.

Испытание заключалось в следующем: Были отобраны два колесно-моторных блока (КМБ). Поверхности трения первого КМБ были обработаны составом, формирующим металлокерамическое покрытие в зоне трения. Второй КМБ был использован в качестве контрольного. Перед испытаниями оба КМБ были разобраны, все трущиеся поверхности тщательно протерты, а затем снова собраны. Использовался тяговый двигатель НБ-418К6, колесную пару вращали со скоростью 200 об/мин.

Температуру поверхности кожуха подшипника, в местах прилива контролировали ртутными термометрами через каждые 5 минут. Разброс значений температур между правым и левым подшипником не превышал пяти градусов. После остановки вращения вала проводили контрольный замер температуры непосредственно на поверхности шейки оси колесной пары.

Результаты изменений температуры в зависимости от времени вращения приведены на рисунке. Результаты визуального осмотра подшипников сведены в таблицу. Методика проведения испытаний изложена в приложении.

Рост температуры подшипников в зависимости от времени
эксперимента



Приложение

к акту испытаний вкладышей моторно-осевых подшипников ТЭД НБ-418К6
электровоза ВЛ80р в режиме сухого трения обработанных по методу
« passivation »

Методика проведения работ

I. Испытание МОП обработанных по методу « passivation »

1 - Приготовление состава:

- а - 20г АФБП - материала диспергирали (растворили) в 20 мл этилового спирта,
- б - 20г АФП - материала размешивали в 200 мл смазки,
в - полученные растворы слили в одну емкость и перемешали до получения однородной массы.

2 - Обработка моторно-осевых подшипников (создание металлокерамического слоя)

- а - поверхность трения вкладышей МОП и шейки оси колесной пары смазали приготовленным составом;
- б - произвели сборку КМБ. Буксы МОП находились в верхнем положении относительно рабочей камеры, что предотвращает поступление смазки в зону трения. Фитили из букс МОП не удаляли;
- в - создание металлокерамического слоя в условия обкатки КМБ. Тяговый двигатель НБ-418К6 приводит в движение колесную пару с частотой вращения 200 об/мин, что соответствует линейной скорости движения 47 км/час;
- г - режим обкатки в шесть этапов по 8 часов непрерывной работы. Чистое время обработки (обкатки) без учета перерывов составило 48 часов;

3 - Испытание моторно-осевых подшипников:

- а - разборка КМБ после обкатки. Буксы МОП и их вкладыши, шейка оси колесной пары промывались керосином и насухо протирались;
- б - сборка КМБ;
- в - включение тягового двигателя НБ-418К6, колесная пара вращалась с со скоростью 200 об/мин в течение 240 минут,
- г - температуры вкладышей измерялся в приливах обоих букс ртутными термометрами через 5 минут. Результаты изменений температуры МОП в зависимости от времени вращения в режиме отсутствия смазки приведены в таблице и показана на рисунке в акте. Величина погрешности измерений температуры $\pm 0,5$ градуса. После окончания вращения температура в окне для замера зазоров соответствовала соответственно 97 и 96 $^{\circ}\text{C}$.
- д - После окончания вращения производилась разборка КМБ и визуальный осмотр.

II. Испытание контрольной пары МОП.

- а - разборка контрольного КМБ. Вкладыши буксы МОП, шейка оси колесной пары промывались керосином и насухо протирали;
- б - сборка КМБ;
- в - запускался двигатель НБ-418К6, колесная пара приводилась во вращательное движение со скоростью 200 об/мин;
- г - Замер температур осуществлялся в тех же точках через 5 минут. Результаты изменений температуры контрольных МОП сведены в таблицу и представлены на рисунке в акте. Температура в окне для замера зазоров МОП после 75 минут вращения составила 117 и 118 $^{\circ}\text{C}$ соответственно.

III. Результаты испытаний (визуальный осмотр испытанных КМБ после разборки).

1. Осмотр поверхности МОП и шейки оси вала экспериментального КМБ.

- Вкладыши истерты, но не разрушены и пригодны к дальнейшей эксплуатации.
- Металлокерамический слой практически полностью истерт до пылевидного состояния. Имеются отдельные места в которых пленка частично присутствует, но легко отслаивается от поверхности вкладыша.
- Шейка оси не имеет задиров и пригодна к эксплуатации.

2. Осмотр поверхности МОП и шейки оси вала у контрольного КМБ.

- Вкладыши МОП изношены полностью,
- Шейка оси колесной пары имеет задиры, к эксплуатации в таком состоянии не пригодна.

Состав комиссии:

Председатель,
гл. инженер локомотивного хозяйства Кр.Ж.Д.

Сидорук А.М.

Члены комиссии:
Ст. инженер по ремонту депо Боготол

Магда А.С.

Ст. ТЧПЛ депо Боготол

Самошенко Г.М.

Представитель НПЦ «ТехноПром»

Селютин Г.Е.

Таблица

Изменение температуры МОП в экспериментальном и в контрольном КМБ, при вращении в режиме отсутствия смазки.

| № | Время вращения ТЭД(мин) | Temperatura подшипника с металлокерамическим слоем, °C | | Temperatura подшипника контрольной пары МОП, °C | |
|----|----------------------------|--|--------|--|--------|
| | | Левый | Правый | Левый | Правый |
| 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 2 | 5 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 3 | 10 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 4 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 5 | 20 | 16 | 16 | 19 | 20 |
| 6 | 25 | 16 | 16 | 21 | 22 |
| 7 | 30 | 16 | 16 | 23 | 24 |
| 8 | 35 | 16 | 16 | 25 | 26 |
| 9 | 40 | 16 | 16 | 27 | 28 |
| 10 | 45 | 17 | 16 | 30 | 31 |
| 11 | 50 | 17 | 17 | 34 | 35 |
| 12 | 55 | 19 | 18 | 38 | 39 |
| 13 | 60 | 20 | 19 | 43 | 44 |
| 14 | 65 | 22 | 20 | 47 | 48 |
| 15 | 70 | 22 | 20 | 52 | 53 |
| 16 | 75 | 23 | 21 | 57 | 58 |
| 17 | 80 | 23 | 22 | | |
| 18 | 85 | 24 | 23 | | |
| 19 | 90 | 25 | 24 | | |
| 20 | 95 | 27 | 25 | | |
| 21 | 100 | 28 | 26 | | |
| 22 | 105 | 30 | 27 | | |
| 23 | 110 | 32 | 28 | | |
| 24 | 115 | 34 | 30 | | |
| 25 | 120 | 35 | 32 | | |
| 26 | 125 | 36 | 32 | | |
| 27 | 130 | 37 | 32 | | |
| 28 | 135 | 39 | 33 | | |
| 29 | 140 | 41 | 34 | | |
| 30 | 145 | 42 | 35 | | |
| 31 | 150 | 43 | 36 | | |
| 32 | 155 | 45 | 37 | | |
| 33 | 160 | 45 | 38 | | |
| 34 | 165 | 46 | 38 | | |
| 35 | 170 | 46 | 38 | | |
| 36 | 175 | 47 | 39 | | |
| 37 | 180 | 48 | 40 | | |
| 38 | 185 | 48 | 41 | | |
| 39 | 190 | 48 | 41 | | |
| 40 | 195 | 48 | 42 | | |
| 41 | 200 | 49 | 43 | | |
| 42 | 205 | 50 | 44 | | |
| 43 | 210 | 51 | 44 | | |
| 44 | 215 | 52 | 45 | | |
| 45 | 220 | 52 | 46 | | |
| 46 | 225 | 53 | 47 | | |
| 47 | 230 | 53 | 48 | | |
| 48 | 235 | 54 | 50 | | |
| 49 | 240 | 54 | 52 | | |
| 50 | 245 | 55 | 54 | | |